

АКТ № 4 технического осмотра ворот на 1 аллее в СНТ "РОСА".

г. Казань

«09» мая 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Шинин Е.А. - председатель СНТ, 59 лет - собственник участка

Члены комиссии:

1) 199 лет - Матюшова Л.В. - собственник участка

2) 167 лет - Виремова Т.В. - собственник участка

3) 209 лет - Шинин Г.И. - собственник участка

4) 201-202 лет - Миньбаев Р.Р. - собственник участка

5) 163 лет - Давлатов Р.Х. - собственник участка

6) 14 лет - Васильева Л.В. - собственник участка, ген. директор

Произвели осмотр ворот, расположенных по адресу: РТ, г. Казань, тер. СНТ «РОСА», въезд на территорию СНТ - входные ворота на 1 аллее:

Характеристика объекта:

- Тип ворот: распашные / откатные / секционные / роллетные
- Материал: металл / сэндвич-панели (профнастил)
- Наличие автоматики: есть / нет / производитель

В ходе осмотра установлено:

1. Состояние полотна ворот: без дефектов / коррозия / вмятины / трещины

Коррозия минимальная, вмятин на воротах нет, профнастил в хорошем состоянии. Ойстербуш каменная, полотно закреплено не плотно, клипсы есть. Означит профнастил об обшивке (прерыв)

2. Состояние несущих конструкций (столбов, рам): устойчивые / наличие перекоса / повреждения:

Состояние столбов: хорошие, устойчивые, перекосов нет, в удобном-бортовой части, требуют покраски.

3. Работа петель/роликов: плавный ход / скрип / заедание

Клипсы отсутствуют, петли не скрипят. Ход открытия плавный. Не заедает. Ворота не скользя.

4. Состояние запорных механизмов (замков, засовов): исправны / требуют замены

Замков нет, есть прикрепить можно.

5. Автоматический привод (если есть): функционирует исправно / сбой в работе / посторонний шум – привода нет.
6. Фотофиксация: приложена / не приложена

Приложено 5 фотографий.

Заключение комиссии:

Ворота находятся в [исправном / неисправном / работоспособном] состоянии.

Осуществлен монтаж, устранены монтажные работы. Ворота находятся в хорошем состоянии, исправно функционируют, полностью готовы к эксплуатации. Проведены профилактические работы, смазка петель, покрашены элементы и окрашены. При осуществлении монтажа, устранены монтажные работы.

Рекомендации: произвести смазку петель, заменить фотоэлементы, покрасить, эксплуатировать в штатном режиме.

Монтаж выполнен, устранены монтажные работы. Ворота полностью готовы к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

1. [Подпись] / ФИО / Сидорова Е.А.
2. [Подпись] / ФИО / Мельникова Л.В.
3. [Подпись] / ФИО / Стрелков Т.Р.
4. [Подпись] / ФИО / Григорьев Г.И.
5. [Подпись] / ФИО / Мельников Р.Р.
6. [Подпись] / ФИО / Давлетов Р.Х.
7. [Подпись] / ФИО / Резникова О.В.





ПРОДА
8937201211

БЕРЕМ ОБОИ
ВАЛОГБАРИНОВ
ЕВГЕНИЙ ИГОРЬЕВИЧ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УЧАСТКА
ТЕЛ: 89375880

ОБЪЕКТЫ

Продажа

06

ПЕР

37

ЪВЛЕНИЕ
ОБЪЕКТЫ
02 743 10 38
8 367 51 16



Пронитель

КОНСКИЙ ПЕРЕГОН
НА ЗАКАЗ

8037 825 79 71
8037 560 77 73

ОИТЕМ

СЕРВИС

МАШИНЫ

СЕРВИС



МИМ ОБРАЗЖИМ
ЛОГАРИТМНОЙ
ВОЙ УСТАНОВКА
ОЙ ТОЧКА УЧАСКА
9053175860

ОБЪЯВЛЕНИЕ
строительная бригада
выполняет все виды работ:
- дома под ключ
- дачные дома

- Дома под ключ
- Бани, беседки, сауны
- Туалеты, кабинеты
- Заливка фундамента
- Крыльцо крыльцо
- Установка заборов, ворот
- Подъем дачного домка
- Обширные сайдинговые
- Сварочные работы
- Внутренние работы

ПЕНСИОНЕРСКИ ДАД

8 902 743 10 38
8 909 367 51 16

[illegible]

КОНСКИЙ ПЕР
НА ЗАКА

Мешок стоит 2000

8 937 625 797
8 962 560 411

962 560 77 73

Третья

104

5

3007

2