

1-1

АКТ № 1 технического осмотра ворот на 4 аллее в СНТ "РОСА".

г. Казань

«09» мая 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Силицын Е.А. - председатель

Члены комиссии:

- 1) 199- Мамышев А.В. - собственник участка
- 2) 167- Айрашлы Р.В. - собственник участка
- 3) 209- Тимеязов Р.У. - собственник участка
- 4) 201-222 - Миннезатов Р.Р. - собственник участка
- 5) 163- Рахметов Р.Р. - собственник участка
- 6) 111- Вассильева О.В. - ген. управление, собственник участка

Произвели осмотр ворот, расположенных по адресу: РТ, г. Казань, тер. СНТ «РОСА», въезд на территорию СНТ - входные ворота на 4 аллее:

Характеристика объекта:

- Тип ворот: распашные / откатные / секционные / роллетные
- Материал: металл / сэндвич-панели (рабита) арматура
- Наличие автоматики: есть / нет / производитель

В ходе осмотра установлено:

1. Состояние полотна ворот: без дефектов / коррозия / вмятины / трещины
Коррозия присутствует, небольшие вмятины на левой створке.
Полотно не самопроизвольно. Наличие коррозии. Ворота оседают.
2. Состояние несущих конструкций (столбов, рам): устойчивые / наличие перекоса / повреждения:
Состояние хорошее: коррозия, присутствует, в удовлетворительном состоянии. Требуется покраска.
3. Работа петель/роликов: плавный ход / скрип / заедание
наблюдается скрип, ворота не заедает.
4. Состояние запорных механизмов (замков, засовов): исправны / требуют замены
Замков нет, цепь прикреплена плохо, требуется сварка петель.

5. **Автоматический привод (если есть):** функционирует исправно / сбой в работе / посторонний шум – привода нет.
6. **Фотофиксация:** приложена / не приложена

Прихожена 3 деноградни

Заключение комиссии:



Ворота находятся в [исправном / неисправном / работоспособном] состоянии.

Второе, находясь в [исправном / неисправном / работоспособном / работоспособном] состоянии, поступаю в асфальт биде. Научаюсь в исправлении, требую пометки, рожает, исправление иполь, иполь, пометка. Замена не требуется. Требуется замена иполь на биде.

Рекомендации: произвести смазку петель, заменить фотоэлементы, покрасить, эксплуатировать в штатном режиме.

Выводы сделаны по временности и форме.

Подписи членов комиссии:

1)  / ФИО / Викентий Е.А.
2)  / ФИО / Мельковский И.В.
3)  / ФИО / Стрелников И.В.
4)  / ФИО / Гиматуллин Г.У.
5)  / ФИО / Миквелев Р.Р.
6)  / ФИО / Давлетшина Р.Х.
7)  / ФИО / Волкина О.В.





